

# Power

... nothing else

FULL  
STOP

PWR12



PWR07



PWR08



PT100



## MODUŁY DO MONITORINGU TRANSFORMATORÓW

Więcej mocy z **Power**

... nothing else



[www.powerfullstop.com](http://www.powerfullstop.com)

### PWR07 - Zabezpieczenie termiczne dla Czujników PT100

- Zasilanie: 24-240 V AC DC
- Wejście: 3-4 czujniki PT100
- Wyjście: alarm, wył., went., przekaźnik błędu
- Wyświetlacz: temperatura i nr kanału
- Wymiary: L=96 mm, W=130 mm, H=96 mm

### PWR08 - Zabezpieczenie termiczne dla Czujników PTC

- Zasilanie: 24-240 V AC DC
- Wejście: 3 czujniki PTC
- Wyjście: alarm, wył. went.
- Wymiary: L=105 mm, W=73 mm, H=90 mm




### PWR12 - Kontrola silników wentylatorów

- Zasilanie: 220-240 V AC
- Wejście: styk zdalnego sterowania
- Wyjście: 2 linie wentylatorów, 1 przekaźnik błędu
- Wymiary: L=96 mm, W=130 mm, H=96 mm

### Czujniki PT100

- Przewód: 3-przewodowy
- Długość: 2,5 m
- Zakres: od -50°C do +220°C
- Stopień ochrony: IP68



# Power FULL STOP

... nothing else

## YOUR PARTNER FOR CAST RESIN TRANSFORMER



[www.powerfullstop.com](http://www.powerfullstop.com)